


Comune di

Sotto il Monte Giovanni XXIII

Provincia di Bergamo

PEBA



Piano

Eliminazione

Barriere

Architettoniche





Schede edifici





Indice

Schede edifici:	pag.	2
A01. Municipio - Piazza Mater Et Magistra 1;		
A02. Biblioteca - Piazza Giovanni Paolo II;		
A03. Sala Consiliare - Piazza Giovanni Paolo II;		
A04. Immobile polifunzionale - Via Monasterolo 12;		
A05. Cimitero capoluogo - Via IV Novembre;		
A06. Cimitero Loc. Botta - Via Botta.		
Prezzi unitari interventi	pag 2	7

Schede edifici

Codice scheda: A01 Municipio Indirizzo: Piazza Mater Et Magistra 1 Data rilievo: Novembre 2023

Descrizione: l'immobile si articola su 2 livelli principali oltre al seminterrato dove è posizionato il magazzino degli operai, sede delle funzioni politiche ed amministrative del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:

Si× No

Dimensione regolamentare?

<u>></u> No Segnaletica verticale conforme alla normativa?

No

Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?

Si<

Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?

Si

Note

Documentazione fotografica



2. Accesso area esterna

La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima						Si
	di 1,50 m?					No
	Dislivello	\gg	Se si, è presente una rampa di pendenza <5%			Si
		No	se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m?	W	rimano ad h=0.90	No

E' presente un percorso tattile?

Si Si

La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? Assente

Si No

No

La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm? Assente Si No

Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra? Assente Si No

Note

L'accesso dall'area esterna avviene in continuità spaziale, senza cancellate di chiusura. La rampa che raccorda il piano del parcheggio con l'area esterna del Municipio ha pendenza attorno al 12%, non accessibile, lo spazio a disposizione nel parcheggio ne consente l'adeguamento rinunciando ad alcuni stalli auto.

Documentazione fotografica







3. Accesso alla struttura

La zona antistante e retrostante la porta/cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?

<u>}</u>≫ No

Dislivello

Si≺ No Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m?

E' presente un corrimano ad h=0.90 m?

No

E' presente un percorso tattile?

Si

La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?

No Si

La maniglia è posizionata 85cm<h<90m?

No

Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?

Si

No

Note

Per raggiungere la porta d'accesso è necessario superare un ulteriore dislivello raccordato con rampa di pendenza attorno al 5%. Da dotare di almeno un corrimano i gradini, segnalazioni pedo-tattili d'inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10). Necessario riposizionare ad altezza accessibile il citofono ed incassare lo zerbino interno.

Documentazione fotografica







4 Interno edificio

4.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Tipologia di adeguamenti necessari: la struttura non è dotata di bagno accessibile nè al piano terra nè al primo piano. In almeno uno dei due livelli dovrà essere ricavato bagno accessibile eliminando il tramezzo divisorio tra bagno ed antibagno.

Documentazione fotografica







No

4.2 Collegamenti verticali (n.3 livelli)

Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità):

Larghezza minima di	\ <u>\</u>		•	porto tra	\gg		lata	<i>></i> >≪	Segna-	Si
1,20 m	No	alza	ta e ped	ata	No		sdruc-	No	le inizio	No/
						CIO	evole?		e fine	$\mid X \mid$
									scala	$V \setminus$
Parapetto con altezza m	inima 1	00	Si	II corrimano	è proli	un-	Si	Corrima	ano ad	Si
cm e inattraversabile da	sfera di	10	No /	gato di 30 ci	m oltre	il		H = 0.90) m ?	
cm di diametro ?			X	1° e ultimo s			X	,		NO/
			<i>/</i> \			-	I/ \I			$I \sim N$

Ascensore

Assente

Note

Le scale non sono dotate di secondo corrimano lato muro, alle pedate mancano strisce antisdrucciolo, assenti segnalazioni pedo-tattili d'inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10). Il parapetto risulta avere maglie con larghezza fino a 30 cm. Assente dispositivo per superare il dislivello, la realizzazione di un ascensore resta sempre preferibile all'installazione di servoscala. Già presente un vano per il posizionamento di un impianto elevatore, da verificare la possibilità d'alloggiamento di macchina con le dimensioni e caratteristiche ottimali indicate dalle normative. Tuttavia il posizionamento dell'ascensore nel vano esistente non consentirebbe di rendere accessibile l'ala al p1, il cui accesso è riservato al personale, sede dell'archivio e di locali di servizio, raggiungibile tramite alcuni gradini a partire dal pianerottolo intermedio della scala comune interna. Per rendere accessibile anche questi spazi si potrà ipotizzare la realizzazione di un unico ascensore esterno che serva sia il p1 che il piano sfalsato dell'archivio realizzando una struttura metallica al fine di garantire lo sbarco al piano.

Documentazione fotografica





13 Cal	legamenti	orizzon	tali a c	nazi con	auni n t
4 .) (,())	leuallielli	O(177011	iaii e s	いみへし ししロ	111111111111111111111111111111111111111

Larghezza minima degli spazi comu-				Sono presenti allargamenti per inversioni di		
ni pari a 1,50 m?		No			n di percorso per una superfi-	No
			cie pari a 1,	5x1,5 r	n?	
Le pavimentazioni sono com-	>	Le po	rte hanno	>	I percorsi sono indicati con	\gg
planari e antisdrucciolevoli?	No	luce r	ninima di 80	No	cartellonistica e sulle porte	No
		cm?			vi sono cartelli informativi?	
4.4 Collegamenti orizzontali e s	pazi co	muni p	o.1			
Larghezza minima degli spazi c	omu-	\gg	Sono presenti allargamenti per inversioni di			
ni pari a 1,50 m?		No	marcia e ogni 10 m di percorso per una superfi-			No
			cie pari a 1,	5x1,5 r	n?	
Le pavimentazioni sono com-	\gg	Le po	rte hanno	\gg	I percorsi sono indicati con	\gg
planari e antisdrucciolevoli?	No	luce minima di 80		No	cartellonistica e sulle porte	No
		cm?			vi sono cartellini informativi?	

Note

Tutti i banconi degli uffici che prevedono ricevimento del pubblico non sono dotati di modulo accessibile con altezza massima del pianale non superiore a 90 cm. Necessario apporre a tutte le porte vetrate presenti negli spazi comuni segnalazione che permetta anche ad utente ipovedente l'immediata individuazione delle superfici trasparenti. Tutte le porte dell'ala archivio hanno luce inferiore a 80 cm, da adeguare, al pari dei bagni al piano primo in corrispondenza dell'ufficio tecnico. Arredo mobile provoca un restringimento al di sotto dei 90 cm nel corridoio dell'ufficio tecnico.

Documentazione fotografica




















Principali cr	iticità rilevate			
Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo
Accesso area esterna	Rampa di accesso da parcheggio con pendenza non accessibile, priva di corrimano altezza 90 cm e priva di cordolo di protezione altezza min 10 cm	Adeguamento di rampa esi- stente	DM 236/89 8.1.11 LR 6/89 2.1.2	18.000,0 €
Accesso area esterna	Assenza segnaletica fine ed inizio scalinata da parcheggio	Realizzazione segnaletica fine ed inizio scalinata in mattonelle in gres	DM 236/89 8.1.10	2.500,0 €
Accesso area esterna	Assenza corrimano ambo i lati scalinata da parcheggio	Fornitura e posa di corrimano ambo i lati scala	DM 236/89 8.1.2 LR 6/89 2.1.1	900,0 €
Accesso alla struttura	Citofono ad altezza superiore a 120 cm	Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza	DM 236/89 8.1.3 LR 6/89 5.7	220,0€
Accesso alla struttura	Assenza segnaletica fine ed inizio gradini esterni ingresso municipio	Realizzazione segnaletica fine ed inizio gradini in mattonelle in gres	DM 236/89 8.1.10	4.000,0 €
Accesso alla struttura	Assenza corrimano ambo i lati gradini esterni ingresso munici- pio	Fornitura e posa di almeno n. 2 corrimani	DM 236/89 8.1.2 LR 6/89 2.1.1	400,0 €

Principali cr	iticità rilevate			
Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo
Accesso alla struttura	Presenza di zerbino non incas- sato ingresso	Realizzazione zerbino incassato	LR 6/89 5.5 DM 236/89 4.1.2	800,0€
Servizi igienici	Assenza bagno accessibile sia al pt che p1	Realizzazione bagno accessibile sia al pt che p1	DM 236/89 8.1.6	38.000,0€
Collegamenti verticali	Assenza dispositivo per supera- re il dislivello	Realizzazione ascensore esterno che raggiunga sia piano 1 che piano archivio (ex custode) con struttura metallica per garantire sbarco al piano	LR 6/89 5.3.3 DM 236/89 8.1.12	130.000,0 €
Collegamenti verticali	Assenza corrimano ambo i lati scala interna	Fornitura e posa di corrimano lato muro compresi gradini per raggiungere livello ex custode e rampa per raggiungere seminterrato	DM 236/89 8.1.2 LR 6/89 2.1.1	1.400,0 €
Collegamenti verticali	Assenza segnaletica fine ed inizio scala interna	Realizzazione segnaletica fine ed inizio scala in pvc compresa rampa per accesso livello ex custode	DM 236/89 8.1.10	700,0 €
Collegamenti verticali	Assenza strisce antisdrucciolo gradini scala interna	Fornitura e posa strisce anti- sdrucciolo	DM 236/89 8.1.10	700,0 €
Collegamenti orizzontali e spazi comuni	Presenza di porte vetrate negli spazi comuni prive di segnala- zione per persona ipovedente	Posa segnale individuazione vetrate	DM 236/89 4.1.1	124,0 €
Collegamenti orizzontali e spazi comuni	Assenza bancone ad altezza max 0.90 cm uffici vari	Fornitura ed installazione modulo bancone ad altezza max 0.90 cm (n. 4 banconi)	DM 236/89 art. 8.1.4	2.500,0 €

Stima totale costo interventi Scheda A01: 200.244,0 €

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

Codice scheda: A02	Biblioteca							
	maniezo. Fiazza Giovanni Facioni	Data rilievo: Novembre 2023						

Descrizione: gli spazi si articolano su un unico livello al piano terra dell'immobile polifunzionale di Piazza Giovanni Paolo II

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:

<u>S</u>i≻ No

Dimensione regolamentare?

SiX No

Segnaletica verticale conforme alla normativa?

Six No

Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?

Si≺ No Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?

Si

Note

Lo stallo riservato è in comune con il Municipio - scheda A01.

Documentazione fotografica



2. Accesso alla struttura

La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima di 1,50 m?

No Si-

Dislivello

No No

Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m?

Nø !

E' presente un corrimano ad h=0.90

No Si

E' presente un percorso tattile?

Nex

La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?

No Si≺

La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm?

No

Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra? Assente Si No

Note

Occorre apporre a tutte le porte vetrate d'accesso segnalazione per consentire l'immediata individuazione da parte di persona ipovedente. Il vetro arriva sino al pavimento, la tipologia d'infisso è comunque tale da garantire assoluta solidità anche in caso di urti con una carrozzina. L'accesso presenta dislivello alla soglia superiore a 2,5 cm, superabile posizionando una rampa in alluminio bugnato.

Documentazione fotografica










3 Interno edificio

3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:







- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Tipologia di adeguamenti necessari: nessuno

Documentazione fotografica









No

3.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni						
Larghezza minima degli spazi comu-				Sono presenti allargamenti per inversioni di		
ni pari a 1,50 m?		No		marcia e ogni 10 m di percorso per una superfi-		
			cie pari a 1,	5x1,5 r	n?	
Le pavimentazioni sono com-			rte hanno	\gg	I percorsi sono indicati con	\gg
planari e antisdrucciolevoli?	No	luce minima di 80		No	cartellonistica e sulle porte	No
		cm?			vi sono cartelli informativi?	

Note

Documentazione fotografica







Principali criticità rilevate Possibile intervento Rif. Stima Criticità rilevata **Ambito** risolutivo normativi Costo Fornitura e posa segnali indivi-Accesso alla Assenza segnale riconoscibilità porte vetrate ingressi duazione vetrate struttura DM 236/89 4.1.1 93,0€ Fornitura e posa di rampa in al-Accesso alla Gradino superiore a 2,5 cm so-DM 236/89 struttura glia accesso biblioteca luminio bugnato 400,0€ 8.1.2

Stima totale costo interventi Scheda A02: 493,0 €

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

Codice scheda: A03	Sala Consiliare						
	manizzo: riazza Giovanni riadio n	Data rilievo: Novembre 2023					

Descrizione: gli spazi si articolano su un unico livello al piano terra dell'immobile polifunzionale di Piazza Giovanni Paolo II

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:

Si× No

Dimensione regolamentare?

Si No

Segnaletica verticale conforme alla normativa?

No No

Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?

Si≺ No Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?

Si

Note

Note

Lo stallo riservato è in comune con il Municipio - scheda A01.

Documentazione fotografica



2. Accesso alla struttura La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima **S**>< di 1,50 m? No Dislivello Se si, è presente una rampa di pendenza <5% E' presente un cor-Si-Si Sise lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? rimano ad h=0.90 No No m? E' presente un percorso tattile? Si No La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento? No La maniglia è posizionata 85cm<h<90cm? Si≻ No Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra? Si- Assente No

Le porte d'accesso alla Sala non sono dotate di caratteristiche di leggerezza e facilità d'uso tali da essere considerabili pienamente accessibili da persona fragile o anziana.


Documentazione fotografica





3 Interno edificio

3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:







- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Tipologia di adeguamenti necessari: nessuno.

Documentazione fotografica









No

3.2 Collegamenti orizzontali e spazi comuni							
Larghezza minima degli spazi comu-				Sono presenti allargamenti per inversioni di			
ni pari a 1,50 m?				marcia e ogni 10 m di percorso per una superfi-			
			cie pari a 1,	5x1,5 r	n?		
Le pavimentazioni sono com-			rte hanno	\gg	I percorsi sono indicati con	\gg	
planari e antisdrucciolevoli?	No	luce minima di 80		No	cartellonistica e sulle porte	No	
		cm?			vi sono cartelli informativi?		

Note

Documentazione fotografica







Principali criticità rilevate

Ambito Criticità rilevata Possibile intervento Rif. Stima risolutivo normativi Costo

nessuno

Stima totale costo interventi Scheda A03: 0,00 €

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

Codice scheda: A04	Immobile polifunzionale							
		Data rilievo: Novembre 2023						

Descrizione: immobile ad uso polifunzionale su due livelli.

1. Parcheggi Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso: Segnaletica verticale conforme alla nor-Dimensione regolamentare? Si mativa? No No Parcheggio raccordato a un percorso pedo-Segnaletica orizzontale conforme alla Si nale? normativa? No< No

Note

Lo stallo riservato presenta dimensioni inferiori a quelle prescritte dal CdS, è comunque garantita area laterale libera per un'agevole salita e discesa dall'autovettura.

Documentazione fotografica



2. Accesso alla struttura	
La zona antistante e retrostante la porta/ cancello è in piano e hanno una profondità minima	>><
di 1,50 m?	No
Dislivello Se si, è presente una rampa di pendenza <5% Chi presente un cor	- Si
No se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m? No rimano ad h=0.90 m?	No
E' presente un percorso tattile?	Si
	No.
La luce netta della porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole ante di larghezza non	Si
superiore a 120 cm e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 40 cm dal pavimento?	No
La maniglia è posizionata 85cm <h<90cm?< td=""><td>\$><</td></h<90cm?<>	\$ > <
	No
Il campanello/citofono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza da terra?	Si
	No C
Note	

L'accesso alla struttura si trova in posizione sopraelevata rispetto alla quota del parcheggio, raccordata con rampa, essendo il dislivello non superiore a 15 cm, non necessario il posizionamento nè di parapetto nè di corrimano. Da riposizionare il citofono. Occorre apporre alle porte ve¬trate d'accesso segnalazione per consentire l'immediata individuazione da parte di ipovedente. La superficie vetrata al di sotto di 40 cm dal piano di calpestio non risulta primaria fonte di pericolo.

Documentazione fotografica







3 Interno edificio

3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno i 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Tipologia di adeguamenti necessari: nè al piano terra nè al primo piano sono presenti bagni accessibili, da realizzarsi adeguando la disposizione interna dei locali igienici esistenti.

Documentazione fotografica









3.2 Collegamenti verticali (n.2 piani fuori terra) Scale (Almeno una rampa di scale con le caratteristiche di accessibilità): Larghezza minima di **S**>< Corretto rapporto tra Pedata Segna-Si 1,20 m alzata e pedata antisdrucle inizio No No Nο No ciolevole? e fine scala Parapetto con altezza minima 100 Il corrimano è prolun-Si Corrimano ad Si gato di 30 cm oltre il cm e inattraversabile da sfera di 10 H = 0.90 m? No. 1° e ultimo scalino? cm di diametro? Ascensore Cabina con dimensioni minime di Si Porta a scorri-Si Bottoniera di co-1,5(profondità)x1,37m(larghezza) mento di 0,90 mando è posta tra No No cm? 80/120cm e ha caratteri braille? Note La scala interna non presenta corrimano ambo i lati nè segnale pedo-tattile d'inizio e fine scala (DM 236/89 art. 8.1.10). Presente un impianto elevatore con dimensioni di cabina ridotte, non ottimale ma accettabile in quanto immobile esistente con meno di 3 livelli fuori terra. Documentazione fotografica 3.3 Collegamenti orizzontali e spazi comuni piano terra Larghezza minima degli spazi comu-**S**>< Sono presenti allargamenti per inversioni di SX ni pari a 1,50 m? marcia e ogni 10 m di percorso per una superfi-No No cie pari a 1,5x1,5 m? Le pavimentazioni sono com-Le porte hanno I percorsi sono indicati con planari e antisdrucciolevoli? luce minima di 80 cartellonistica e sulle porte No No No vi sono cartelli informativi? cm? 3.4 Collegamenti orizzontali e spazi comuni piano primo Larghezza minima degli spazi comu-**S**>< Sono presenti allargamenti per inversioni di Š× ni pari a 1,50 m? marcia e ogni 10 m di percorso per una superfi-No No cie pari a 1,5x1,5 m? I percorsi sono indicati con Le pavimentazioni sono com-Le porte hanno **Š**≻< Six planari e antisdrucciolevoli? luce minima di 80 cartellonistica e sulle porte Nο No vi sono cartellini informativi? cm? Note Necessario apporre a tutte le porte vetrate presenti negli spazi comuni segnalazione che per-

17

metta anche ad utente ipovedente l'immediata individuazione delle superfici trasparenti.

Documentazione fotografica













Principali cr	iticità rilevate			
Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo
Accesso alla struttura	Assenza segnale riconoscibilità porta vetrata ingresso	Fornitura e posa segnale individuazione vetrata	DM 236/89 4.1.1	62,0 €
Accesso alla struttura	Citofono ad altezza superiore a 120 cm	Collocamento citofono tra 110 e 120 cm di altezza	DM 236/89 8.1.3 LR 6/89 5.7	220,0 €
Servizi igienici	Assenza bagno accessibile sia al pt che p1	Realizzazione bagno accessibile sia al pt che p1	DM 236/89 8.1.6	40.000,0 €
Collegamenti verticali	Assenza segnaletica fine ed inizio scala interna	Realizzazione segnaletica fine ed inizio scala in pvc	DM 236/89 8.1.10	350,0 €
Collegamenti verticali	Assenza corrimano su entrambi i lati scala interna	Fornitura e posa corrimano lato mancante ad altezza 90 cm	DM 236/89 8.1.10	700,0 €

Principali criticità rilevate					
Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	
Collegamenti	Assenza segnale riconoscibilità	Fornitura e posa segnale indivi-			
orizzontali e	porta vetrata accesso piano pri-	duazione vetrata	DM 236/89		
spazi comuni	mo		4.1.1	62,0 €	

Stima totale costo interventi Scheda A04: 41.394,0 €

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

Codice scheda: A05	Cimitero capoluog	0
	Indirizzo: Via IV Novembre	Data rilievo:

Descrizione: il cimitero sorge in posizione sopraelevata sviluppandosi prevalentemente in piano.

1. Parcheggi Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso: No Dimensione regolamentare? Segnaletica verticale conforme alla normativa? No No Parcheggio raccordato a un percorso pedo-Segnaletica orizzontale conforme alla nale? normativa?

No

Note

Documentazione fotografica



2. Accesso	alla st	ruttura			
La zona ant di 1,50 m?	tistante	e retrostante la porta/ cancello è in piano e hann	o un	a profondità minima	Si-C No
Dislivello	Si No	Se si, è presente una rampa di pendenza <5% se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m?	Si	E' presente un cor- rimano ad h=0.90 m?	Si
E' presente	un per	corso tattile?		,	Si
		porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole n e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 4		•	Si
La maniglia	è posi z	zionata 85cm<h<90cm?< del=""></h<90cm?<>			Si
Assente					No
Il campanel	lo/citof	ono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza d a	a terr	a?	Si-
Assente					No
Note					

L'ingresso che fornisce maggiori garanzie in termini d'accessibilità è quello posizionato in corrispondenza del parcheggio del cimitero. La rampa di raccordo ha pendenza superiore al 5%, da valutarne l"adeguamento, opportuno posizionare in ogni caso corrimano ad altezza 90 cm. Il cancello d'accesso rimane sempre aperto in orari di apertura risultando pienamente funzionale.







3 Interno Cimitero

3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno di 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Tipologia di adeguamenti necessari: i bagni a disposizione degli utenti del cimitero si trovano presso l'adiacente Via IV Novembre, opportunamente segnalati.

Documentazione fotografica







3.2 Percorsi interni

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m?

No

No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?

Si

Dislivello

Si

Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello? Si-

Il percorso è libero da ostacoli?

No

Note

Nel complesso il cimitero risulta pienamente accessibile in quanto tutti i percorsi sono per lo più in piano e pavimentati.

Documentazione fotografia













Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo
Accesso alla struttura	Rampa di accesso al cimitero priva di corrimano ad altezza 90 cm	Fornitura e posa di corrimano ad altezza 90 cm	DM 236/89 8.1.11 LR 6/89 2.1.2	1.200,0 €
Accesso alla struttura	Gradini di accesso al cimitero lato parcheggio sprovvisti di cor- rimano ambo i lati	l .	DM 236/89 8.1.10	250,0 €
Servizi igienici	Assenza segnale riconoscibili- tà porta vetrata ingresso blocco bagni		DM 236/89 4.1.1	31,0 €

Stima totale costo interventi Scheda A05: 1.481,0 €

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

Codice scheda: A06		Cimitero Loc. Botta	1
	Indirizzo: Via Botta		Data rilievo: Novembre 2023

Descrizione: il cimitero si sviluppa in pendenza rendendolo per propria conformazione poco accessibile.

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:

No

Dimensione regolamentare?

Segnaletica verticale conforme alla normativa? No<

Š⋉ No

Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?

No

Si

Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?

Si No<

Note

Stallo riservato sottodimensionato.

Documentazione fotografica



2. Accesso	alla s	ruttura			
	tistante	e retrostante la porta/ cancello è in piano e hann	o un	a profondità minima	>
di 1,50 m?					No
Dislivello	>><	Se si, è presente una rampa di pendenza <5%-	Si ⊢	E' presente un cor-	Si-
	No	se lunga più di 5 m o <8% se meno di 5 m?	No	rimano ad h=0.90 m?	No
E' presente	un per	corso tattile?			Si
					ightharpoons
La luce net	ta della	porta d'ingresso è almeno 150 cm con le singole	ante	di larghezza non	Si
superiore a	120 cr	n e gli eventuali vetri sono ad una altezza min di 4	40 cn	n dal pavimento?	∞
La maniglia	è posi	zionata 85cm<h<90cm?< del=""></h<90cm?<>			Si-
Assente					No
Il campane	llo/citof	ono è posizionato tra i 110 e i 120 cm d'altezza d a	a terr	a?	Si-
Assente					No

Note

L'ingresso del cimitero si trova in posizione sopraelevata, possibile dotare la salita di corrimano come elemento facilitatore e di sicurezza per persona fragile o anziana. Il cancello d'accesso rimane sempre aperto in orari di apertura risultando pienamente funzionale.

Documentazione fotografica





3 Interno Cimitero

3.1 Servizi igienici

Presenza di almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello con dimensioni e caratteristiche adeguate alla normativa:

- Targhetta bagno accessibile fuori dalla porta
- Spazio di manovra min: 150x150 cm
- Porta con luce netta minima 80 cm e apribile verso l'esterno o scorrevole
- Spazio per accostamento laterale wc almeno di 100 cm
- 80 cm davanti al lavabo per accostamento frontale,
- wc 40 cm da muro, bordo anteriore 75-80cm e altezza 45-50
- Dotazione dei corrimani verticali e orizzontali e campanello d'emergenza
- Rubinetteria a leva

Tipologia di adeguamenti necessari: il bagno esistente ha larghezza pari a 125 cm, non è possibile adeguare il bagno esistente a meno di allargare il locale igienico spostando il muro divisorio con l'attiguo locale deposito.

Documentazione fotografica







3.2 Percorsi interni

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m?

No

Si

No

La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?

Si

Dislivello

<u>></u> No Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?

) | | | Il percorso è libero da ostacoli?

No No

Note

Il cimitero si sviluppa in pendenza, risultando per sua intrinseca conformazione poco accessibile, possibile comunque mettere in atto azioni per innalzare il livello di accessibilità e sicurezza. I vialetti consentono di raggiungere i blocchi colombari del lato ovest evitando di dover percorrere i gradini lungo i colombari. Necessario raccordare la quota dei colombari con la quota dei vialetti con rampe in alluminio bugnato prive di corrimano in quanto i dislivelli sono entro i 15 cm, necessario allargare un vialetto che termina contro una colonna. Necessario posizionare 2 rampe amovibili complete di parapetto e corrimano per ciascuno dei due blocchi di colombari ai lati della cappella al perimetro nord. Sono presenti all'interno dei campi di esumazione ancora alcuni camminamenti secondari a prato non pavimentati, se per esigenze di scavo nell'esecuzione delle tumulazioni non si potessero pavimentare come i percorsi esistenti, la realizzazione di camminamenti in calcestre con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm permette di ottenere percorsi pienamente accessibili, senza alterare la permeabilità del suolo e permettendo opere di scavo eventualmente necessarie per procedere alle sepolture.

Documentazione fotografia

























Principali cr	iticità rilevate				
Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	
Parcheggi	Parcheggio riservato sottodi- mensionato	Adeguamento segnaletica orizzontale	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	80,0€	
Accesso alla struttura	Salita cimitero priva di corrimano come elemento facilitatore per persona anziana o fragile	Posizionamento corrimano su un lato	DM 236/89 8.1.11 LR 6/89 2.1.2	3.600,0 €	
Servizi igienici	Bagno cimitero non accessibile	Adeguamento bagno cimitero con necessità di allargamento bagno esistente	DM 236/89 8.1.6	18.000,0 €	
Collegamenti orizzontali e spazi comuni	Assenza rampe di raccordo bloc- chi colombari lato nord ai lati del- la cappella del cimitero	Installazione di due rampe amovibili dotate di parapetto e corrimano	DM 236/89 8.1.11 LR 6/89 2.1.2	7.000,0 €	
Collegamenti orizzontali e spazi comuni	Gradino superiore a 2,5 cm tra vialetti e colombari lato ovest (4)	Fornitura e posa di rampe in alluminio bugnato (4)	DM 236/89 8.1.2	1.600,0 €	
Collegamenti orizzontali e spazi comuni	Assenza corrimano gradini co- lombari lato ovest	Fornitura di corrimano ambo i lati scale	DM 236/89 8.1.10	2.000,0 €	
Collegamenti orizzontali e spazi comuni	Camminamenti secondari ancora non pavimentati campi d'esumazione	Realizzazione percorsi pedona- li calcestre raccordati ai percor- si esistenti	DM 236/89 8.2.1 LR 6/89 2.1	30.000,0€	
	Stime totale paste interventi Sahada A06, 62 280 0				

Stima totale costo interventi Scheda A06: 62.280,0 €

L'importo degli interventi è stato definito con le voci di prezzo unitarie relative al Prezzario delle opere pubbliche di Regionale Lombardia - Edizione 2023.

Prezzi standard criticità

Costi standa	ard - Risoluzione criticità		
Codice	Descrizione	UM	PU
1. Parchegg	i		
Realizzazion	e parcheggio dedicato		,
1U.05.10 0.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto	mq	6,52 €
1U.05.220. 0010.b	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm	cad	91,11€
1U.05.150. 0050.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	242,22€
Realizzazion	e parcheggio dedicato compresa nuova pavimentazione in pie	etra	
1U.05.10 0.0010	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto	mq	6,52€
1U.05.220. 0010.b	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: - palo antirotazione diametro 60 mm	cad	91,11€
1U.05.150. 0050.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	mq	242,22€
1C.02.05 0.0030.a	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc	17,01€
1C.27.0 50.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	3,89€
1U.04.1 30.0010	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	mq	9,88€
1C.04.45 5.0020.a	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L	kg	7,70€
1U.04.130 .0020.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mqxcm	2,04 €

Codice	Descrizione	UM	PU
		OIVI	
MC.16.05 0.0050 .a	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal		
	materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa:		_,,,,
1U.04.320	- beola grigia	mq	54,34 €
.0060.a	Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il		
	calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezio-		
	ne in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la		
	pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoc-		00.04.6
Poolizzazion	caggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: - fino a 8 cm	mq	38,64 €
tura asfalto)	e di raccordo tra livello del parcheggio riservato e il percorso p	edonale esi	sterite (iiiii-
2U.04.010.	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso		
0060.a	movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.		
	Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la		
	mancanza dello strato di sabbia - eseguito a mano, fino a 15 mq	mq	8,03 €
2U.04.010. 0100.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di		
0100.4	mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il ca-		
	rico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a 15 mg		0.50.6
1C.27.050.	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:	mq	9,50 €
0150.b	- impianti di recupero di rifiuti autorizzati	100Kg	2,60 €
1C.27.050.	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti		
0100.e	urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento		
	autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammis-		
	sibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.	100 Kg	8,32 €
1U.04.130	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,	100119	0,02 0
.0020.b	dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:		0.04.6
1U.04.130.	- con calcestruzzo confezionato in betoniera Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruz-	mqxcm	2,04 €
0030	zo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovu-		
	te proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, com-		
	pletamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad		
	un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici fun-		
	zionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del		
	fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm.	mq	11,14 €

1C.02.05	e vialetto di accesso in pavimentazione in pietra Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi mecca-		
1C.02.05	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi mecca-		
	nici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc	17,01 €
50.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	3,89€
30.0010	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	mq	9,88 €
5.0020.a	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L	kg	7,70 €
.0020.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera	mqxcm	2,04 €
0.0050 .a	Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: - beola grigia		54,34 €
.0060.a	Posa di pavimentazioni in lastre di granito o pietra similare. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il calcestruzzo C12/15 di allettamento, oppure la sabbia, la selezione in cantiere dei masselli, la posa a disegno, gli adattamenti, le intestature; la battitura con pestelli, la bagnatura; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stocaggio. In orario normale. Per i seguenti spessori: - fino a 8 cm	mq mq	38,64 €
Realizzazione	vialetto di accesso in pavimentazione in battuto di cemento	9	
1C.02.05 0.0030.a	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm	mc	17,01 €
50.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	3,89€
30.0010	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm	mq	9,88 €
5.0020.a	Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - AISI 304L	·	
		kg	7,70 €

Codice	Descrizione	UM	PU
1C.08.300. 0010	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.		00.70.5
Realizzazion	e vialetto di accesso in pavimentazione in calcestre	mq	36,50 €
1U.06.100. 0110	Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque meteoriche, spessore 20 cm; fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo una delle seguenti modalità: - 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature, il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature; - 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato precedente con almeno 8 rullature.	mq	32,11 €
1U.04.145. 0050	Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	m	29,96 €
1C.27.050.0 100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100 kg	3,89€

Codice	Descrizione	UM	PU
3. Accesso	alla struttura		
Modifica di s	erramento esistente: rimozione vetro porta di accesso al di sot	to di 40 cm	
NP	Modifica serramento esistente con eliminazione di parte a vetro al di sotto di 40 cm dal piano del pavimento con nuova parte cieca resistente ad urti e all'usura	cad	320,0 €
Sostituzione	di serramento esistente		
1C.01.150. 0010.a	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	mq	21,59 €
1C.22.150. 0020.a	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri: - con profilati normali e mano di antiruggine (peso medio indicativo 20 kg/m²)	kg	9,78 €
Fornitura e p	osa di rampa per superare dislivelli 5/10 cm		
NP	Fornitura e posa in opera di rampa in alluminio bugnato con superficie antiscivolo per superare dislivelli h 5/10 cm. La rampa dovrà avere una superficie in piano davanti alla porta d'accesso per una profondità di 150 cm. La parte in pendenza dovrà avere un'inclinazione non superiore al 5%.	mq	250,0€
Fornitura e po	osa in opera di rampa modulare dislivelli 10/100 cm	· ·	
NP	Fornitura e posa di rampa in acciaio zincato con struttura modulare di larghezza almeno pari a 90 cm (pianerottolo cm 150x150), completa di struttura di sostegno e pavimentazione sempre in acciaio zincato, parapetti e cordolo parapiedi di altezza 10 cm, compresa la preparazione del piano di posa, il montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.		
D:-:	- Ipotesi rampa necessaria per superare dislivello pari a 50 cm	cad	5.900,0 €
NP	ento citofono ad altezza non superiore di 110 cm Ricollocamento di campanello/citofono ad altezza accessibile per		
INF	utente su sedia a ruote (altezza consigliata 110/120 cm) compre- se assistenze murarie di apertura e chiusura tracce e di ogni onere e magistero per rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.	cad	220,0 €
Realizzazion	ne zerbino incassato		<u> </u>
NP	Fornitura e posa in opera di zerbino tecnico amovibile costituito da profili in alluminio disposti in parallelo e collegati tra loro da chiavi di blocco, posato in incassatura a pavimento della profondità di 46mm, completo di cornice in alluminio anodizzato con squadre di fissaggio, rivestimento in moquette ad alta resistenza 100% nylon completamente intercambiabile nel colore disponibile da campionario a scelta della DL, adatto per aree ad alta densità di traffico, compresa la realizzazione della fossa per l'incasso, la creazione di zerbini di qualunque forma anche circolare, il perfetto livellamento dello zerbino con la quota pavimentazione, le assistenze murarie, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori compreso pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro completo e finito secondo la regola dell'arte.	mq	560,0€
Fornitura e posa di adesivo per segnalazione trasparenza vetro			
NP	Fornitura e posa di apposita segnalazione in modo da rendere serramento vetrato perfettamente individuabile anche da persona con fragilità visive.	cad	31,00 €
	J		,

Codice	Descrizione	UM	PU
4. Interno ed	dificio		
4.1 Servizi I	gienici		
Fornitura e p	osa di accessori vari per servizio igienico accessibile		
1M.11.080. 0040.a	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	cad	523,18 €
1M.11.080. 0040.b	Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio.	cad	238,36 €
1M.11.080. 0100	Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C.	cad	322,69€
Realizzazion	ue di bagno accessibile		·
1C.01.070. 0010.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	mq	15,13 €
1C.01.100. 0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento	mq	10,44 €
1C.01.120. 0010.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres e simili.	mq	9,52 €
1C.01.170. 0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	cad	26,14 €
1C.01.170. 0030.a	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e di- mensione: - con recupero e deposito nell'ambito del cantiere.	cad	19,16 €
1C.27.050. 0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.	100Kg	3,47 €
1C.01.140. 0010.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	mq	14,85 €

Codice	Descrizione	UM	PU
1C.01.170. 0020.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengo- no demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavi- mento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		
	- linee acqua calda e fredda.	cad	103,79€
1C.06.560. 0050.c	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 18 mm per faccia		
		mq	46,38 €
1C.07.230. 0010	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro.	mq	9,03 €
1C.19.050.	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie li-	шч	9,03 €
0040.b	scia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari		20.045
10.00.050		mq	39,24 €
1C.08.050. 0020	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:		
		mq	16,07 €
1C.18.150. 0030.a	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 15 x 15 cm, colori chiari		
		mq	41,69 €
1C.18.150. 0100	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo.		
484 44 000	·	mq	2,71 €
1M.11.200. 0010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni:		
	 valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 		
	50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.		
	Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e		
	rubinetteria	cad	188,07 €

Codice	Descrizione	UM	PU
1M.11.080. 0005.b	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: mono-blocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta e completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza.	cad	857,40 €
1M.11.080. 0010.b	Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.	cad	163,60 €
1M.11.080. 0010.e	- doccetta con flessibile e ganico a muro	cad	30,21 €
1M.11.080. 0020.a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e para- spruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso	cad	545,67€
1M.11.080. 0040.a	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.	cad	523,18 €
1M.11.080. 0040.b	Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio.	cad	238,36 €
1M.11.080. 0100	Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C.	cad	322,69€
1M.11.100. 0020.b	Miscelatori termostatici: - DN15 da incasso	cad	181,92 €
1M.11.100. 0050.a	- porta rotolo in ottone verniciato	cad	28,92 €
1M.11.100. 0050.c	- porta scopino da muro in plastica	cad	25,22 €
1M.11.100. 0050.f	- distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete	cad	77,18 €
1M.11.100. 0050.g	- porta salviette in ottone verniciato da 30 cm	cad	38,23 €
1E.02.060. 0085.a	- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc)	cad	167,15€
1C.24.100. 0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa	mq	2,35€
1C.24.120. 0010.a	Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera	mq	3,39 €

Codice	Descrizione	UM	PU
1C.21.200. 0010.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato	cad	524,95 €
Criticità sosti	tuzione rubinetteria con rubinetti a leva	Cau	324,93 C
2C.12.700.	Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari con sosti-		
0060.c	tuzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia	cad	148,73 €
Assenza doc	cia accessibile impianti sportivi		
1M.11.080. 0060.a	Impugnatura di sicurezza ad angolo, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera Dimensioni: - 705 x 210 mm	cad	102,75
1M.11.080. 0080.d	Corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - angolare, dimensioni 1150 x 1050 mm	cad	199,17
1M.11.080. 0090.b	Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - da pavimento a parete, altezza 1900 mm, sporgenza 167 mm	cad	210,22
1M.11.080. 0110	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio.	and	460.02
		cad	469,03

Codice	Descrizione	UM	PU
4.2 Collegan	nenti verticali		
Realizzazion	e ascensore accessibile		
1E.14.010. 0030	Ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edifici non residenziali con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 630 kg, 8 persone, 6 fermate, corsa utile 16.5 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto		
	completo e funzionante Opere edili per la realizzazione di ascensore accessibile da com-	cad	34.291,50 €
	putarsi nel successivo livello progettuale.		
1E.14.010 .0050	Variante costo per una fermata in più o in meno per gli ascensori ad azionamento elettrico	cad	1.630,41 €
Fornitura e p	osa in opera parapetto scale		
1C.22.040. 0020.b	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale	kg	9,76 €
Fornitura e p	osa in opera corrimano scale		
1C.22.080. 0100	Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in euroclasse equivalente alla classe 1 italiana .Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.	ml	56,06 €
	osa in opera segnaletica tattilo-plantare inizio e fine scala		
1C.18.700. 0100.e	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie: - indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm INIZIO SCALA	cad	43,96 €

Codice	Descrizione	UM	PU
1C.18.700. 0100.f	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie: - indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	cad	108,21 €
Fornitura e p	osa striscie antiscivolo su pedate scala		,
NP	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini interne autoadesive ad attacco rapido, poste a mini 3 cm dal bordo compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta secondola regola dell'arte	m	8,00 €
Installazione	di servoscala per superamento dislivello		
1E.14.020. 0020	Montacarrozzelle tipo rettilineo, riferimento norme UNI EN 81-40 con:- macchina a pedana ribaltabile 150 kg, dimensione minima pedana 0.75x0.65 m, sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento, sistema anticesoiamento e antischiacciamento corpo pedana, antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa, alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento, pulsante stop corpo macchina, maniglione fisso corpo macchina, pedana antiscivolo, comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sil corpo macchina, pulsantiera di accompagnamento via cavo, pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina, manovra manuale di emergenza, bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso, alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le norme vigenti, piccole opere edili comprese		
.a	- fino a numero 6 alzate	cad	13.629,67 €
.b	- da 7 a 15 alzate	cad	14.087,58€
.c	- fino a 20 alzate con piano intermedio	cad	16.473,27 €
.d	- maggiorazione per cambio direzione, comunque realizzato	cad	1.161,55€

Codice	Descrizione	UM	PU
4.3 Collegar	nenti orizzontali e spazi comuni		
Sostituzione	di serramento interno non adeguato		
1C.01.140. 0010.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate: - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	mq	14,85 €
1C.21.200. 0010.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato	cad	524,95 €
Fornitura e p	osa di adesivo per segnalazione trasparenza vetro		
NP	Fornitura e posa di apposita segnalazione in modo da rendere serramento vetrato perfettamente individuabile anche da persona con fragilità visive	and	31,00 €
Fornitura e p	osa di segnalazione tattilo-plantare per interni	cad	31,00€
	Pavimento per percorsi tattili per interni, in gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti colorati, superficie a rilievo antiscivolo e scalanature a sezione trapezoidale di dimensioni variabili, posato con adesivo poliuretanico, compresa la preparazione della superficie di supporto e le assistenze murarie:		
1C.18.700. 0100.a	- indicazione direzione rettilinea, in teli di larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm	m	101,13€
1C.18.700. 0100.b	- indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm	cad	76,19€
1C.18.700. 0100.c	- indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm	cad	57,57 €
1C.18.700. 0100.d	- indicazione di servizio in teli di larghezza 40 cm	m	76,51 €
1C.18.700. 0100.e	- indicazione di servizio, piastra 60 x 60 cm, in gomma scannellata fine, spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 1 mm	cad	43,96 €
1C.18.700. 0100.f	- indicazione di pericolo valicabile, piastra 40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm	cad	108,21 €
1C.18.700. 0100.g	- indicazione di arresto/pericolo, piastra 42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm	cad	75,88 €

Codice	Descrizione	UM	PU
Posa segnale	etica verticale orientativa ed informativa interno edifici		
1C.09.450. 0020.d	Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 10,1 fino a 20 dm²	cad	26,13 €
Installazione	di bancone per sportello pubblico con piano ad altezza massi	ma 90 cm	
NP	Fornitura e posa di bancone reception conforme al DM 236/89 e LR 6/89.	cad	1.800,0 €
Fornitura e p	osa di mappa tattile		
NP	Fornitura e posa in opera di mappa tattile in alluminio monoblocco verniciato formato 60x80 adatta alla collocazione in interno/esterno. La mappa sarà ospitata su un leggio a pavimento con inclinazione di 30° per favorire la lettura tiflologica, cioè la lettura che il la persona cieca effettua con le mani e sarà posta ad un'altezza non superiorea 90 cm. Il leggio sarà posto a pavimento, realizzato senza spigoli vivi e sarà collocato in posizione tale da non costituire intralcio.	cad	3.700,0 €